

20/07/21



30/07/21



0 1 2 km

0 1 2 km



Bajante Laguna Setúbal entre el 20 y 30 de julio

Análisis de situación

Se incremento el frente deltaico en el sector de desagüe del A° Leyes (NE), también se observa agradación de sedimentos finos en su sector Sur de la laguna.

Respecto de la imagen antecedente, de los 3 brazos secundarios del A. Leyes tributarios a la laguna denominados a los fines descriptivos en A,B,C se puede inferir :

A) Se encuentra en vías de desconectarse totalmente.

B) Presenta flujo continuo pero disminuyo su sección respecto de la imagen anterior

C) Se encuentra en vías de desconexión por la agradación que se observa en los sitios críticos ▲

Metadatos:

Localidades Instituto Geográfico Nacional IGN.

Imágenes Satelitales Sentinel 2 T20JQL. Fecha de toma 20/07/21 Y 30/07/21 Fuente: Agencia espacial europea (ESA). Combinación de bandas color natural (B4-B3-B2)

Cartografía y procesamiento: Ana Laura Rydzewski y Sandra Flores